

# ご使用時のお願い

サーモマネージャーはAIカメラで人物の顔を認識し測定しています。カメラに顔がよく映るように、顔の表面を3分の2以上露出させてください。

## ★POINT★

- ①前髪はよけてください  
(手が映り込まないように)
- ②マスクを下げてください
- ③あごの輪郭を  
枠線に合わせてください  
(マスクで隠れていると)  
(反応しにくいです)

一度画面に顔を近づけてから、後ろに下がって枠線に顔の輪郭が沿うように距離を調整してください。

# 管理者様へ

## 以下の点にご注意をお願いいたします

- 3日に一度、1分程度コンセントを抜き、電源をオフにしてください。
- 顔の表面温度を測る機械です。測定前に寒い場所や暑い場所にいた場合、測定結果に影響が出ることがございます。
- 表面温度が30℃以下の場合、AIカメラが人物の顔を認識できず、測定できません。

## この説明書の使い方

「ご使用時のお願い」の面が表になるように、同梱の紐を使ってモニター後ろに掛けてください。

